Torre dell’Orologio, concluso il monitoraggio dei vigili del fuoco

Scritto da Red.
Lunedì 04 Luglio 2016 21:10



AVELLINO – Si sono concluse le operazioni del comando provinciale vigili del fuoco di Avellino presso la Torre dell'Orologio, monumento simbolo della città di Avellino. Le attività dei vigili del fuoco, durate quattro giorni consecutivi, sono state richieste dal Comune di Avellino al fine di effettuare un rilievo del quadro fessurativo della torre e individuare eventuali situazioni di criticità.

Per superare i problemi connessi alla rilevante altezza della torre e alla sua ubicazione che di fatto rendeva impossibile un intervento da terra mediante utilizzo dell'autoscala si è dovuto – si legge in un comunicato – far ricorso all'intervento del nucleo specialistico Saf (Speleo alpino fluviale.

Il nucleo Saf, composto da 6 unità coordinate da un funzionario del comando, ha operato l'intervento attraverso calate con funi dalla cima del monumento, ispezionando tutti i lati della torre alta circa 36 metri. Prima di effettuare la verifica il personale Saf ha realizzato in prossimità dei quadranti dell'orologio una struttura provvisionale in acciaio, col duplice scopo di preservare le cornici durante l'intervento e di assicurare un saldo punto di ancoraggio agli operatori.

Nei prossimi giorni il comando provinciale vigili del fuoco di Avellino consegnerà una relazione sull'intervento eseguito al Comune di Avellino.

{gallery}torreorologio{/gallery}