Galleria Monte Pergola, staccata da un autocarro una lamiera della volta

Scritto da Red.
Lunedì 24 Dicembre 2018 19:54



SOLOFRA – I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti, durante la mattinata, all'interno della galleria del monte Pergola del raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Avellino, dove un autocarro aveva divelto una lamiera di protezione della volta. Le parti pericolanti sono state rimosse e messo in sicurezza l'area. Chiusa al traffico il raccordo in direzione Atripalda durante le operazioni di soccorso.