Nusco: pericolante la croce sulla cupola della cattedrale, intervengono i vigili del fuoco

Scritto da Red.
Lunedì 15 Giugno 2020 18:43



NUSCO – I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel Comune di Nusco per una verifica di stabilità alla croce in ferro posizionata sulla cupola del campanile della Cattedrale di Sant'Amato, in piazza Vescovado. Sul posto si è portata la squadra del distaccamento di Montella, insieme al nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) della sede centrale di Avellino. Dopo essere saliti alla sommità della cupola, con una manovra di progressione dal basso verso l'alto all'interno del campanile e un'attenta valutazione della stabilità della croce, pur non essendoci un pericolo imminente, si è interdetto al passaggio l'area sottostante, e quindi di conseguenza l'accesso al luogo di culto, fino alla messa in sicurezza della croce da parte delle autorità competenti.