Melito Irpino: salta una tubazione dell’acqua, crolla un muro

Scritto da Red.
Martedì 26 Gennaio 2021 10:18



MELITO IRPINO – Intorno alle ore 4.00 di stamattina la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Melito Irpino, in via Fiorentino, per la rottura di una tubazione idrica da 500 mm. La grossa quantità di acqua fuoriuscita ha provocato il crollo di un muro perimetrale lungo circa 40 metri lineari. Si è in attesa dell'intervento di riparazione della condotta idrica da parte della ditta fornitrice